

ウォーターサーバーに関する重大製品事故

管理番号	事故発生日	報告受理日 (通知受理日)	製品名 (製品名等)	機種・型式	事業者名	被害状況 (被害状況等)	事故内容	事故発生都 道府県	備考
A2015.287	平成27年5月10日	平成27年7月31日	ウォーターサーバー			重傷1名	乳児が当該製品の温水レバーを操作したところ、お湯が出て火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	事業者が重大事故として認識したのは平成27年7月23日
A201500276	平成27年6月15日	平成27年7月24日	ウォーターサーバー	WFD-1070(プレミアムウォーター株式会社ブランド)	株式会社ウォーターダイレクト(プレミアムウォーター株式会社ブランド)(輸入事業者)	重傷1名	幼児(1歳)が当該製品の温水レバーを操作したところ、チャイルドロック機能が効かず、お湯が出て火傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年7月17日
A201500223	平成27年6月9日	平成27年7月6日	ウォーターサーバー	HTM-20C(東芝エルイートレーディング株式会社ブランド)	HTM-20C(東芝エルイートレーディング株式会社ブランド)(輸入業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	広島県	事業者が重大事故として認識したのは平成27年6月15日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に厳重注意
A201500197	平成27年5月17日	平成27年6月24日	ウォーターサーバー	CK-04	株式会社コスモライフ(輸入業者)	重傷1名	幼児(1歳)が当該製品に触れていたところ、お湯が出て火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年6月16日
G1150213-05	平成26年8月16日	平成27年2月13日	ウォーターサーバー	TWM-N-001	さつき株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中ではあるが、電源コードと機体内部配線との接続端子台において、ねじの締め込み不足により、ねじ止め接続部分の接触不良が発生したため、接続端子台が過熱し、出火したものと考えられる。	佐賀県	平成25年9月5日に消費生活用品の重大事故として公表済 平成24年1月12日からリコールを実施(特記事項参照)
	平成27年2月19日	平成27年2月25日	ウォーターサーバー			発煙・発火・過熱		富山県	消費者庁事故等(2015年3月5日登録分)
150415-002	平成26年11月22日	平成27年4月15日	ウォーターサーバー			重傷1名 (1歳)	ウォーターサーバーの温水コックの部品が外れ、湧き出たお湯で幼児の顔、手、胸に熱傷。	大阪府	
A201500090	平成26年11月22日	平成27年5月7日	ウォーターサーバー	CH-3130	株式会社滋賀ボトリング(輸入業者)	重傷1名	幼児(1歳)が当該製品の温水レバーを操作したところ、温水コックの部品が外れ、お湯が出て火傷を負った。現在、原因を貯砂中	大阪府	4月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大事故として認識したのは4月24日

* 管理番号・経済産業省(D)、国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知があったもの

消費者庁の公表基準

製品起因が疑われる事故は機種・型式、事業者名を公表。

製品起因か否かが特定できていない事故は機種・型式、事業者名を非公開。